COMMENT FAIRE ?



Expérimenter grâce aux guides imprimés !

Date - Version - Révision : 19.3.2006

www.metagames-eu.com

Mais, ni l'auteur de ce guide, ni les webmaters ou les administrateurs de Metagames, ainsi que les modérateurs du forum, ne sont ou ne seront responsables des dégâts occasionnés à votre chère console des suites des manipulations décrites dans ce guide.

Je me suis penché sur le problème de surchauffe des consoles PlayStation 2 Two et c'est avec grand plaisir que je vous donne la méthode que j'ai effectuée et tester sur une console PlayStation 2 Two Version 12.

Cela reste une manipulation relativement simple même pour des personnes néophytes en la matière. Photo page suivante.

Etape 1 Supprimer les composants 1 et 2.

Etape 2 Relier les points 3 et 4.

Votre ventilateur fonctionne désormais en 8,5 Volt lorsque vous allumez votre console.


1
2
3
4
P1-6PS2K5M-12YA
SONY
CXM4015R
432F99V