

# Matrix Infinity

Soumis par robocop  
02-06-2005

Une erreur s'est produite dans la production des puces Matrix Infinity, un responsable a interverti le bios homebrew avec le code V 1.4. Si cela est le cas pour les différencier, vous ne verrez plus écrit Infinity V 1.xx écrit sous le logo une fois que la puce est installée mais un écran noir. Bien sur il vous suffira de la reflasher pour rétablir la situation. Rien de grave!