

## Problemes alim sur PSTWO

Soumis par robocop  
13-09-2005

Les anti-Sony seront contents, tout comme sur la première XBOX certaines alimentations électrique de PSTwo slimline de couleur noire sont défectueux. Les adaptateurs externes peuvent surchauffer et devenir dangereux pour les utilisateurs. L'information provient du site officiel et pour vérifier si vous possédez un des adaptateurs défectueux, vous aurez besoin des renseignements suivants : le numéro du modèle de la console indiqué au dos, le code de votre Adaptateur AC et sa date de fabrication, le tout étant indiqué sur l'adaptateur. L'opération est mondiale et concerne l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique mais les modèles concernés sont fabriqués entre août 2004 et décembre 2004, fournis avec les modèles SCPH70002, 70003 et 70004 sur le modèle noir et pas argenté. Le code produit est HP-AT048H03 et avec une mention de la date indiquée 2004.08, 2004.09, 2004.10, 2004.11 et 2004.12. A l'origine du problème un composant défectueux.

Cette anomalie a été découverte après que certains utilisateurs aient contacté les services d'assistance clientèle d'Amérique

du Nord pour leur signaler que l'adaptateur AC surchauffait. Dans plusieurs cas il fondait... mais seulement 4 cas mineurs ont été signalés. Pour le côté pratique pas besoin de renvoyer tout, seul l'adaptateur est concerné, et pas de panique vous pouvez continuer à jouer, vous allez recevoir un colis et une étiquette avec le port en prépayé, l'ancien adaptateur dans la boîte et le nouveau sur la Play...