

Modification lecteur XBOX360

Soumis par robocop
20-10-2006

Modfreakz a diffusé une vidéo intéressante qui montre comment enlever l'epoxy sur les lecteurs Toshiba Samsung de la console XBOX360. Cette colle spéciale est employée par Microsoft sur la puce du lecteur DVD chip pour empêcher de souder...Raté! Un fer à air chaud et le tour est joué!