

## News puce Cyclowiz - non compatibilité sur certaines wii

Soumis par redrum  
06-02-2007

### MAJ IMPORTANTE:

Le site officiel confirme le même problème récemment découvert sur la wiinja, c'est à dire que leur puce n'est pas compatible avec un certain chipset de lecteur, le GC2-D2B.

Il est précisé que si votre wii a été acheté fin Janvier/début Février alors il est important de s'assurer que la console possède un chipset compatible...

Les 2 autres chipsets connus et compatibles avec la cyclowiz sont les DMS et D2A:

-----  
Le site officiel de la puce cyclowiz est enfin ouvert !  
Cliquez sur <http://www.teamcyclops.com> pour y accéder =)  
(attention le site [www.cyclowiz.com](http://www.cyclowiz.com) appartient simplement à un revendeur)

Le site précise en plus que la puce peut être mise à jour, comme la wiiey.  
Attention néanmoins, le manuel d'installation montre qu'il faut installer un switch externe (non inclus) afin de flasher la puce, ce qui niveau esthétique n'est pas formidable... (son installation reste optionnelle).  
On peut aussi s'interroger sur le fait que cette "fonctionnalité" soit plus un coup marketing qu'autre chose afin de ne pas perdre de ventes face à la future wiiey et si une maj est réellement prévue. Seul le temps nous le fera savoir ;)