

GaryOPA Xtreme v2.1 Hitachi-LG Firmware 7in1

Soumis par redrum
09-08-2006

O.P.A. ont sorti une nouvelle version de leur flasher pour lecteur Hitachi-LG (toutes versions) avec des corrections de bugs dans le flashage des v46/v47 par rapport à la v2.0:

OPA - Xtreme v2.1 firmware - Hitachi 7in1 - v32/v36/v40/v46/v47/v58/v59
NEW PACKAGE: "OPA-XTREME-HITACHI-7IN1-V2_1.RAR" 08/08 - 991,956 bytes

- Inclut maintenant l'extraction des SS.bin (secteurs de sécurité) pour tous les lecteurs HITACHI
- Pas d'autres améliorations, le programme reste identique à la version "Xtreme v1.3", cette version apporte juste l'extraction des SS depuis Windows sans besoin de reflasher le lecteur

* Petites corrections de bugs depuis la release Xtreme v2.0 - 7IN1

- #1: La nouvelle commande de délai "gelait" sur certains PCs.
- #2: Les utilisateurs avec des lecteurs v46 voyaient leur plateau arrêter de fonctionner après le flash...

*Pour réparer le lecteur:

- ouvrir manuellement le lecteur!

- maintenant allumer le PC

- Allumer le lecteur briqué

- re-flasher le lecteur avec la v2.1

- #3: Les utilisateurs avec des lecteurs v47 avaient des erreurs "64" aléatoires pendant le jeu...

*Pour régler ce problème, juste reflasher le lecteur avec la v2.1

* Amélioration du Flashage et Restauration

- Support de Windows 2000 et compatible Windows 64bit

- Pas de "gels" dus aux "firewall" ou programmes tels que "ZoneAlarm"

- La recommandation d'arrêter les programmes tels que "Daemon Tools" est toujours valable

- peut Flasher et/ou Restaurer par dessus n'importe quelle firmware précédent

* Enfin pour le futur: le mode "Stealth" (Xtreme v3.0) du firmware pour Hitachi ne devrait pas sortir avant au moins 2 semaines

source xbox-scene - eurasia.nu